

Wymiana paska zębatego układu rozrządu
Silniki wysokoprężne, samochody SEAT

Ostatnia aktualizacja	Model samochodu	Silnik/ Oznaczenie kodowe	Okres stosowania		Przebieg km	Czynności do wykonania
			od	do		
03-04	LEON	1.9 SDI/ AQM	Wprowadzenie modelu	Nr podwozia YR009989<-	90 000	Wymiana paska i rolki napinacza
			Nr podwozia YR009990->	Nr podwozia 1R072110<-	90 000	Wymiana paska
			Nr podwozia 1R072111->	Nr podwozia 3R014911<-	120 000	Wymiana paska i rolki prowadzącej
			Nr podwozia 3R014912->		150 000	Wymiana paska
		1.9TDI/ AGR,ALH,AHF,ASV	Wprowadzenie modelu	Nr podwozia 1R072110<-	90 000	Wymiana paska
			Nr podwozia 1R072111->	Nr podwozia 3R014911<-	120 000	Wymiana paska i rolki prowadzącej
			Nr podwozia 3R014912->		150 000	Wymiana paska
			MY.01->	MY.03<-	90 000	Wymiana paska i rolki napinacza
		1.9TDI/ ARL,ASZ	MY.04->		120 000	Wymiana paska i rolki napinacza